



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/144-5773
об устранении нарушений обязательных требований

Белгородская область,
Новооскольский район, с.Оскольское,
ул.Зеленая, 1
(место составления)

23.11.2017 г.
(дата составления)
16 час.00 мин.
(время составления)

Мною, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Фатеевым Николаем Дмитриевичем, согласно Федеральных законов N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (принят Государственной Думой РФ 11 ноября 2009 года), № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (принят Государственной Думой РФ 15.12.2002), № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года, постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004 года и распоряжения по Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/144-5773 от 24.10.2017г. проведена плановая выездная проверка деятельности МБДОУ д/с с. Оскольское, заведующий

Шнайдер Татьяна Ивановна

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки) по соблюдению обязательных требований в электроэнергетике.

Дата, время и место проведения проверки: с 9 час. 00 мин. 21 ноября 2017 г. до 16 час. 00 мин. 23 ноября 2017 г. Белгородская обл., Новооскольский район, с.Оскольское, ул.Зеленая, 1

Сведения о результатах проверки:

1. МБДОУ д/с с. Оскольское эксплуатирует здания и сооружения учреждения. В период проведения проверки с 21.11.2017 г. по 23.11.2017 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБДОУ д/с с. Оскольское не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБДОУ д/с с. Оскольское оснащены приборами учета используемых электрической энергии. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию;
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. Проведено обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен.
5. Выявлено 5 нарушения обязательных требований.

На основании акта-проверки от 23.11.2017 года № Б7/144-5773, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) предписывается МБДОУ д/с с. Оскольское и его законному представителю – заведующему Шнайдер Татьяне Ивановне

(наименование организации, Ф.И.О. законного представителя)

организовать устранение выявленных нарушений:

№	Конкретное описание (суть) выявленного нару-	Наименование нормативного доку-	Срок устране-
---	--	---------------------------------	---------------

п.п.	шения	мента и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	ния нарушения
1	2	3	4
1.	В мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не указаны ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий каждого из ресурсов.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон 261-ФЗ) Статья 25 п.1.2.	29.01.2018
2.	На двери электрощитовой, лицевой и оборотной сторонах панелей щитов отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6(далее ПТЭЭП).п.2.2.20.	08.01.2018
3.	Отсутствуют в необходимом объеме испытанные электрозащитные средства.	ПТЭЭП п.2.2.21.	08.01.2018
4.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения.	ПТЭЭП п.1.8.2.	15.01.2018
5.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.4.4.	15.01.2018

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 29 января 2018 года направить уведомления заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы:

1. Копию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Копию перечня должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.

Вам предоставлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Заведующий
(должность руководителя организации)
23.11.2017г.
(дата)

(подпись)

Т.И. Шнайдер
(расшифровка подписи)

Пометка об отказе получения предписания:

Старший государственный инспектор государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области
(подпись).....
Н.Д. Фатеев
(расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших проверку: